


図1 試験機概寸



650


支柱

φ50


圧縮治具

図4 圧子取付け部寸法

 $\phi 120$



注)チャックで試料の2/3以上つかむこと 原則はチャック全長(90mm)で



M₁₆

図5 型曲げ試験治具(表1,2参照)

図3 引張試験片取付け部概寸