

テーバー摩耗試験機

液浸漬・ネジ止めテーブルの注意点

1. ネジ止め治具を利用の際は、試験片を φ120mm (中心穴φ7~10mm) にカットして持参下さい。
2. 柔らかいサンプルをしっかり固定したい場合は、必ず以下の形状にして下さい (以下の形状にしないで切込みにすると、試験片のゴミがネジに入り込み、ネジが潰れる原因になるので絶対にこの形状にして、ゴミが残っていないか試験後に確認ください。)

