

■本体の起動



■気中放電の実施



■極性切換の手順






■電源オフの手順



■接触放電の実施



レベル	接触放電 (kV)	気中放電 (kV)
1	2	2
<u>2</u>	<u>4</u>	4
<u>3</u>	6	<u>8</u>
4	8	15
X	個別に規定	個別に規定



10回印加終了 (試験終了)

10回印加終了 (試験終了)

	住商業環境向け製品	重工業環境向け製品	
	IEC 61000-6-1 : 2016	IEC 61000-6-2 : 2016	性能判定基準
接触放電	± 4kV	± 4kV	B
気中放電	± 8kV	± 8kV	B